Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974153
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Liebschützberg
Anschrift	Kirchstraße -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wellerswalde * 84/2; 97/3

Kurzcharakteristik


Stützmauer; Granittrockenmauer entlang der Straße, ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung	19. Jh. (Stützmauer)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVI/62/3**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Lehmann, Anne-Kristin
Beschreibung	Mauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.