Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974308
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Grimma, Stadt
Anschrift	Rodaer Landstraße 8
Gem. * Fl-stck. * Flur	Roda * 23a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (mit angebautem Backhaus), Seitengebäude und Toreinfahrt eines Bauernhofes; Wohnstallhaus stattlicher Putzbau mit Krüppelwalmdach, Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, Zeugnis der bäuderlichen Bau- und Lebensweise im Ort und in der Region im 19. Jh., heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1853 (Wohnstallhaus); 1853 bez. (Toreinfahrt)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVI/49/11**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Nitzsche, Mathis; Wappler, Astrid
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune und Einfriedung eines Zweiseithofes



Fotonummer	**LXXXVI/49/12**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Nitzsche, Mathis; Wappler, Astrid
Beschreibung	Wohnstallhaus mit Backhaus




Fotonummer	**LXXXVI/49/13**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Nitzsche, Mathis; Wappler, Astrid
Beschreibung	Wohnstallhaus und Seitengebäude, Feldseite



Fotonummer	**F 08974308 A**
Aufnahmejahr	2016
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus (mit angebautem Backhaus)



Fotonummer	**F 08974308 B**
Aufnahmejahr	2016
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus (mit angebautem Backhaus)



Fotonummer	**F 08974308 C**
Aufnahmejahr	2016
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus, Backhaus



Fotonummer **F 08974308 E**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus, Hofseite



Fotonummer **F 08974308 F**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus, Hofseite



Fotonummer **F 08974308 H**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude




Fotonummer **F 08974308 I**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude, äußere Traufseite



Fotonummer **F 08974308 J**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude, zugewandter Giebel



Fotonummer **F 08974308 K**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Torpfeiler




Fotonummer **F 08974308 L**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Torpfeiler mit Datierung



Fotonummer **F 08974308 M**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus, zugewandter Giebel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.