

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974432
Kreis Leipzig
Gemeinde Grimma, Stadt
Anschrift Badstraße 35; 35a
Gem. * Fl-stck. * Flur Kleinbothen * 45

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (Nr. 35), Seitengebäude (Nr. 35a) und Scheune eines Vierseithofes; Zeugnis für die bäuerliche Wohn- und Lebensweise im 19. Jahrhundert, Wohnstallhaus Fachwerkbau, Seitengebäude und Scheune zeittypische Putzbauten, Seitengebäude mit Zwillingsfenster im Giebel, heimatgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1836 (Wohnstallhaus); bez. 1879 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVIII/6/9
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08974432 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus und Auszugshaus mit Stall eines Vierseithofes



Fotonummer F 08974432 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes




Fotonummer F 08974432 C
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer F 08974432 D
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

