

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974438
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Grimma, Stadt
Anschrift	Zur Schaddelmühle 5
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schaddel * 159
Bauwerksname	Schaddelmühle

Kurzcharakteristik

Ehemalige Mühle und Nebengebäude mit künstlerischer Ausstattung (ehemaliges Wohn- und Atelierhaus von Horst Skorupa); Wassermühle in Fachwerkbauweise, Atelierhaus des Künstlers und Keramikers Horst Skorupa (1941-2004), ortsgeschichtliche und bauhistorische sowie künstlerische und wissenschaftliche Bedeutung

Datierung 1550 Ersterwähnung (Mühle); im Kern 18. Jh. (Mühle); 1. Hälfte 19. Jh. (Nebengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 456 534**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08974438 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Ehemalige Mühle und Nebengebäude mit künstlerischer Ausstattung (ehemaliges Wohn- und Atelierhaus von Horst Skorupa)



Fotonummer **F 08974438 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Ehemalige Mühle



Fotonummer **F 08974438 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nebengebäude einer Mühle, mit künstlerischer Ausstattung (ehemaliges Wohn- und Atelierhaus von Horst Skorupa)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

