Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974528
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Grimma, Stadt
Anschrift	Zur Kirche 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Zschoppach * 73/2
Bauwerksname	Pfarrhof

Kurzcharakteristik


Pfarrhaus, Seitengebäude, Toreinfahrt und Einfriedung eines Pfarrhofes; Pfarrhaus ein stattlicher Putzbau mit Segmentbogenportal und Krüppelwalmdach, von baugeschichtlicher und ortshistorischer Bedeutung

Datierung	1775 lt. Auskunft (Pfarrhaus); 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVIII/11/27**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.