

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974590
Kreis Leipzig
Gemeinde Grimma, Stadt
Anschrift An der Kirche 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Leipnitz * 7/1
Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Seitengebäude eines Pfarrhofes; beide Gebäude in Fachwerkbauweise, von baugeschichtlicher und ortshistorischer Bedeutung

Datierung um 1800 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08974590 A
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pfarrhaus eines Pfarrhofes

