

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08974816  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Grimma, Stadt  
**Anschrift** Muschau 11  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Muschau \* 1

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune, Toreinfahrt und Einfriedung des Vorgartens eines Vierseithofes; Zeugnis bäuerlicher Bau- und Lebensweise des 19. Jahrhunderts in Fachwerkbauweise, Bauernhof in beeindruckender Geschlossenheit, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** bez. 1842 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXVIII/20/1  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

