

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974835
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Mügeln, Stadt
Anschrift	Am Oberhof 1; 3; 7
Gem. * Fl-stck. * Flur	Gaudlitz; Sornzig * 71/1; 71/2; 71/4; 73b; 74/2; 74/5; 235
Bauwerksname	Gut Oberhof und Landschaftspark Kranichau (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Gut Oberhof und Landschaftspark Kranichau: nördliches Gutshaus (Nr. 7), südliches Wohnstallhaus (Nr. 1) und südwestliches Wirtschaftsgebäude mit Kumthalle (Nr. 3), Toreinfahrt, Pforte und Reste der Einfriedung sowie Wasserhochbehälter mit Pumpenraum einschließlich technischer Ausstattung im Park (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 08974840, gleiche Anschrift); ehemaliger Gutshof, der vom Leipziger Industriellen Colditz zum Landsitz umgestaltet wurde, weitestgehend ursprünglich erhaltene Anlage mit baukünstlerisch anspruchsvoll gestaltetem Herrenhaus, eindrucksvollem Wohnstallhaus mit Fachwerkobergeschoss und Krüppelwalmdach, Wirtschaftsgebäude mit original erhaltener Kumthalle und auf Repräsentanz bedachten Toranlagen, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1860 (Herrenhaus); bez. 1817 (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh., mit Kumthalle (Wirtschaftsgebäude); Ende 19. Jh. (Wasserhochbehälter)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XLIII/18/0A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLIII/18/1A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLIII/18/2A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLIII/18/3A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLIII/18/4A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/5A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/6A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/7A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/8A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/9A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/10A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/11A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/12A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/13A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/14A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/15A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/16A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/17A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/18A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/22A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XLIII/18/23A



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/57/31
2000
Ridder, Dietmar
Wohnstallhaus eines Gutshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/57/32
2000
Ridder, Dietmar
Toranlage eines Gutshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/57/33
2000
Ridder, Dietmar
Herrenhaus eines Gutshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/57/34
2000
Ridder, Dietmar
Gutshof, Wohnstallhaus, Rückseite



Fotonummer LXXXVII/57/35
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Gutshof, Herrenhaus mit Toranlage




Fotonummer LXXXVII/57/36
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Gutshof, Seitengebäude



Fotonummer LXXXVII/58/1
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Gutshof, Pforte zwischen Wohnhaus und Seitengebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

