Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974835
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Mügeln, Stadt
Anschrift	Am Oberhof 1; 3; 7
Gem. * Fl-stck. * Flur	Gaudlitz; Sornzig * 71/1; 71/2; 71/4; 73b; 74/2; 74/5; 235
Bauwerksname	Gut Oberhof und Landschaftspark Kranichau (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Gut Oberhof und Landschaftspark Kranichau: nördliches Gutshaus (Nr. 7), südliches Wohnstallhaus (Nr. 1) und südwestliches Wirtschaftsgebäude mit Kumthalle (Nr. 3), Toreinfahrt, Pforte und Reste der Einfriedung sowie Wasserhochbehälter mit Pumpenraum einschließlich technischer Ausstattung im Park (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 08974840, gleiche Anschrift); ehemaliger Gutshof, der vom Leipziger Industriellen Colditz zum Landsitz umgestaltet wurde, weitestgehend ursprünglich erhaltene Anlage mit baukünstlerisch anspruchsvoll gestaltetem Herrenhaus, eindrucksvollem Wohnstallhaus mit Fachwerkobergeschoss und Krüppelwalmdach, Wirtschaftsgebäude mit original erhaltener Kumthalle und auf Repräsentanz bedachten Toranlagen, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1860 (Herrenhaus); bez. 1817 (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh., mit Kumthalle (Wirtschaftsgebäude); Ende 19. Jh. (Wasserhochbehälter)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLIII/18/0A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/1A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/2A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/3A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/4A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/5A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/6A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/7A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/8A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/9A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/10A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/11A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/12A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/13A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/14A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/15A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/16A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/17A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/18A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/22A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/18/23A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXVI/57/31**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Wohnstallhaus eines Gutshofes



Fotonummer **LXXXVI/57/32**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Toranlage eines Gutshofes



Fotonummer **LXXXVI/57/33**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Herrenhaus eines Gutshofes



Fotonummer **LXXXVI/57/34**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Gutshof, Wohnstallhaus, Rückseite



Fotonummer	**LXXXVI/57/35**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Ridder, Dietmar
Beschreibung	Gutshof, Herrenhaus mit Toranlage



Fotonummer	**LXXXVI/57/36**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Ridder, Dietmar
Beschreibung	Gutshof, Seitengebäude



Fotonummer	**LXXXVI/58/1**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Ridder, Dietmar
Beschreibung	Gutshof, Pforte zwischen Wohnhaus und Seitengebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.