

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974841
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Mügeln, Stadt
Anschrift	Zum Steinbruch -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Glossen; Schleben * 16/3; 249/9; 258/2; 259/6; 350/1; 354; 345/2; 355; 364/2; 30/1; 33
Bauwerksname	Quarzitsteinbruch Glossen; Feldbahnschauanlage

Kurzcharakteristik

Quarzitsteinbruch mit Feldbahnanlage bestehend aus Lokschuppen, Ladekran mit Laufkatzen, Lagergebäude, 2 Brücken, Verladeanlage, 2 Weichen, Doppelkreuzungsweiche, 2 Loks und Loren sowie ein Löffelbagger und ein Brecher; Steinbruch seit Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben, seit 1995 als Feldbahnschauanlage touristisch nachgenutzt, seltenes, vollständig erhaltenes Ensemble am Wirkungsort, wirtschafts- und technikgeschichtlich sowie landschaftsgestalterisch bedeutend

Datierung um 1935 (Loren); 1953-1954 (Loks); 1956-1958 (Brecher); 1960 (Lokschuppen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVII/57/18
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Lokschuppen



Fotonummer LXXXVII/57/19
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Loren



Fotonummer LXXXVII/57/20
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Gleise



Fotonummer LXXXVII/57/24
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Brücke



Fotonummer LXXXVII/57/26
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Brecher



Fotonummer LXXXVII/57/27
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Doppelkreuzungsweiche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


LXXXVII/57/28
1994
Thümmel; Ridder; Schweitzer
Verladeanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/57/29
1994
Thümmel; Ridder; Schweitzer
Verladeanlage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

