Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974841

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Mügeln, Stadt

Anschrift Zum Steinbruch -

Gem. * Fl-stck. * Flur Glossen; Schleben * 16/3; 249/9; 258/2; 259/6; 350/1; 354; 345/2; 355; 364/2; 30/1; 33

Bauwerksname Quarzitsteinbruch Glossen; Feldbahnschauanlage

Kurzcharakteristik

Quarzitsteinbruch mit Feldbahnanlage bestehend aus Lokschuppen, Ladekran mit Laufkatzen, Lagergebäude, 2 Brücken, Verladeanlage, 2 Weichen, Doppelkreuzungsweiche, 2 Loks und Loren sowie ein Löffelbagger und ein Brecher; Steinbruch seit Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben, seit 1995 als Feldbahnschauanlage touristisch nachgenutzt, seltenes, vollständig erhaltenes Ensemble am Wirkungsort, wirtschafts- und technikgeschichtlich sowie landschaftsgestalterisch bedeutend

Datierung um 1935 (Loren); 1953-1954 (Loks); 1956-1958 (Brecher); 1960 (Lokschuppen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXVI/57/18**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Lokschuppen



Fotonummer **LXXXVI/57/19**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Loren



Fotonummer **LXXXVI/57/20**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Gleise



Fotonummer **LXXXVI/57/24**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Brücke



Fotonummer **LXXXVI/57/26**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Brecher



Fotonummer **LXXXVI/57/27**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung Doppelkreuzungsweiche




Fotonummer	**LXXXVI/57/28**
Aufnahmejahr	1994
Fotograf	Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung	Verladeanlage



Fotonummer	**LXXXVI/57/29**
Aufnahmejahr	1994
Fotograf	Thümmel; Ridder; Schweitzer
Beschreibung	Verladeanlage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.