

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974899
Kreis Leipzig
Gemeinde Grimma, Stadt
Anschrift - -
Gem. * Fl-stck. * Flur Thümmnitzwald * 37
Bauwerksname Hutungssäule

Kurzcharakteristik

Hutungssäule; von kulturhistorischer Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Gedenkstein)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIX/50/4

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

