

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08975435  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Hoyerswerda, Stadt  
**Anschrift** Dorfstraße 66  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Schwarzkollm \* 108/1 \* 5

### Kurzcharakteristik

Hofmauer eines Bauernhofes mit großem Torbogen und kleiner Pforte; in landschaftstypischer Gestaltung, baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Bei Schwarzkollm handelt es sich um ein Straßendorf mit gewannähnlicher Streifen- u. Großblockflur. Der Ortsname geht auf Cholm, „kegeliger Hügel“, zurück, was auf die das Dorf umgebende Grauwacke Bezug nimmt. 1847 vernichtete ein Brand fast alle Häuser, die zu dieser Zeit noch in Holz mit Strohdächern gebaut waren. Die heutigen Bauten stammen aus den Jahren nach 1847. Das Dorf ist in der Struktur seiner beidseitig der Straße erbauten Höfe völlig authentisch überkommen. Die Wohnhäuser und Nebengebäude (Auszugshäuser) weisen meist mit dem Giebel zur Straße und grenzen mit der hinten liegenden Scheune und der vorderen Hofmauer einen Hof ein, wobei die Bauten fast immer aneinandergebaut sind. Oft befindet sich hinten im Grundstück eine weitere Scheune. Als Baumaterial diente Backstein, der unverputzt blieb. Bei Nummer 66 allerdings grenzen nur ein eingeschossiges Wohnhaus mit Giebel zur Straße, das Wohnhaus des Nachbarhofes und die Hofmauer einen Hof ein, wobei eine hinten quer angeordnete Scheune sicher dem Abriß anheimfiel. Ganz hinten im Grundstück befindet sich noch eine Feldscheune. Da das Wohnhaus in den Fensteröffnungen verändert ist, steht nur die Hofmauer mit großem Torbogen und kleiner Pforte unter Schutz. Trotzdem ist das Anwesen Zeugnis bäuerlichen Lebens und Wirtschaftens vergangener Zeiten. In Aufbau und Material zeugen Hof und einzelne Bauten von der Bauweise der Region auch in baugeschichtlicher Hinsicht. Der Hof ist authentischer Bestandteil des alten Ortes.  
LfD/2012

**Datierung** um 1900 (Toreinfahrt)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Fotonummer</b> | <b>LXVII/61/21</b>                    |
| Aufnahmejahr      | 1998                                  |
| Fotograf          | Kube, Ricarda                         |
| Beschreibung      | Hofmauer mit großem und kleinem Bogen |

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

