

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08975633
<b>Kreis</b>	Görlitz
<b>Gemeinde</b>	Rothenburg/O.L., Stadt
<b>Anschrift</b>	Weidelandstraße 2; 3
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Rothenburg * 81; 87; 88/1; 88/2; 89; 90 * 2
<b>Bauwerksname</b>	Rittergut Bremenhain

### Kurzcharakteristik

Villa (Herrenhaus, Weidelandstraße 2), nordöstlicher Teil des Wirtschaftstraktes (Weidelandstraße 3) sowie Gutsпарк des Rittergutes Bremenhain; baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

**Datierung** nach 1800 (Rittergutsbestandteil); um 1910 (Herrenhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Wirtschaftsgebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXII/38/0  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Nebengebäude



**Fotonummer** LXXXII/38/1  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Nebengebäude



**Fotonummer** LXXI/17/25A  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Villa (Herrenhaus)



**Fotonummer** XCVII/24/8  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Stallungen



**Fotonummer** XCVII/24/9  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Stallungen



**Fotonummer** LXXI/17/30A  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Kube, Ricarda  
**Beschreibung** Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/24A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Nebengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/29A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Speicher und ScheuneABBRUCH



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/33A**  
1998  
Kube, Ricarda  
SpeicherABBRUCH



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/32A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/34A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/35A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/31A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/27A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Stallungen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/26A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Wohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 B**  
2000  
UDSB  
SpeicherABBRUCH 1999



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 C**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 D**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 E**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 F**  
2000  
UDSB  
Stallungen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 G**  
2000  
UDSB  
Scheune und Speicher



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 H**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 I**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 J**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 K**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 L**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 M**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 N**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 O**  
2000  
UDSB  
Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 P**  
1998  
Stallungen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 Q**  
1998  
Stallungen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 R**  
1998  
Stallungen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXI/17/28A**  
1998  
Kube, Ricarda  
Stallungen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 S**  
2020  
Remus, Cornelia  
Wirtschaftstrakt des Rittergutes Bremenhein im Norden, hiervon nur Stallteil mit Gewölben Denkmal (Weidelandstr. 3)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08975633 T**  
2020  
Remus, Cornelia  
Wirtschaftstrakt des Rittergutes Bremenhein im Norden, hiervon nur Stallteil mit Gewölben Denkmal (Weidelandstr. 3)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08975633 U**  
2020  
Remus, Cornelia  
Wirtschaftstrakt des Rittergutes Bremenhein im Norden, hiervon nur Stallteil mit Gewölben Denkmal (Weidelandstraße 3)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

