

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08985191
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Annaberg-Buchholz, Stadt
Anschrift	Waldweg 25
Gem. * Fl-stck. * Flur	Cunersdorf * 25/9
Bauwerksname	Oelmann-Gut

Kurzcharakteristik

Wohnhaus eines Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk, qualitätvoller Bau der Volksarchitektur, landschaftsgestaltend und baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Das Wohnhaus Waldweg 25, auch als Oelmann-Gut bezeichnet, wurde wahrscheinlich bereits im 15. Jahrhundert erbaut. Nachweislich im 17. Jahrhundert erwähnt, zählt es zu den ältesten Gütern des Ortes. Die ehemalige Größe hat es leider nicht mehr. Das noch erhaltene zweigeschossige Wohnhaus ist über nahezu quadratischem Grundriss mit fünf zu fünf Achsen erbaut. Das Erdgeschoss ist massiv, das Obergeschoss als zweiriegeliges Fachwerk mit wandhohen Streben und das Dach als steiles Satteldach regionaltypisch ausgeführt. Die Fensteröffnungen im Obergeschoss entsprechen der Konstruktion des Fachwerks, im Erdgeschoss wurden sie in Größe und Anordnung neuen Nutzungsanforderungen angepasst. Die Hauseingangstür ist mit einem Sandsteingewände gefasst und ein alter Türstock sind erhalten. In einer Zeichnung von 1895 zum Umbau der alten Esse für Herrn Eduard Hermann Oelmann ist erkennbar, dass das Gebäude ehemals auch einen Stallteil besaß, an welchen 1904 ein nördlicher Anbau hinzugefügt wurde. Zum Bauernhof gehörte auch eine 1868 im Süden rechtwinklig zum Haus erbaute Scheune, welche 1906 mit dem Wohnstallhaus verbunden wurde. Dieser Verbindungsbau ist heute nicht mehr vorhanden und anstelle des am Wohnhaus angebauten Stalles, befindet sich eine eingeschossige Werkstatt. Umfassendere Werterhaltungsmaßnahmen wurden 1986 durch Armin Raab durchgeführt. Der Dachstuhl sowie die westliche Giebelwand mussten dabei komplett erneuert werden. Das Wohnhaus ist als Zeugnis der Volksarchitektur ein qualitätvoller Bau von landschaftsgestaltender und baugeschichtlicher Bedeutung. Er verfügt ebenso über einen wichtigen ortsgeschichtlichen Zeugniswert.

LfD/2020

Datierung 1721 lt. Auskunft (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LX/2/1A
Aufnahmejahr	1997
Fotograf	Richter/Wagler
Beschreibung	Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer	LX/2/2A
Aufnahmejahr	1997
Fotograf	Richter/Wagler
Beschreibung	Wohnhaus eines Bauernhofes




Fotonummer	F 08985191 A
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Fischer, Mandy
Beschreibung	Wohnhaus eines Bauernhofes - Ansicht von NO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985191 B
2018
Fischer, Mandy
Wohnhaus eines Bauernhofes - Ansicht von S

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

