

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08985359
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Halsbrücke
Anschrift	Hofberg 3; 4; 5; 7; 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Krummenhennersdorf * 166; 710/1; 710/2; 710/3; 710/4; 710/13; 710/15; 710/c; 710/h; 710/i; 710/k
Bauwerksname	Rittergut Krummenhennersdorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Krummenhennersdorf: drei Wohnstallhäuser (Nr. 3, 5, 7), Brennereigebäude (ehemalige Schmiede, Nr. 4), Pferdestall (Nr. 9), Scheune (neben Nr. 9), Gutspark, Einfriedungsmauern des Gutsparks und des ehemaligen Kirchhofs, acht Grabmale und ein Erbbegräbnis im heutigen Gutspark sowie Eiskeller (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09305708, gleiche Anschrift); ortsgeschichtlich, baugeschichtlich und gartengeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

zum Gutspark:

Ein umfriedeter Garten auf der heutigen Fläche des Gutsparks ist spätestens seit dem 18. Jahrhundert auf den Sächsischen Meilenblättern nachweisbar. Hier befand sich ursprünglich auch der ehemalige Kirchhof. Die dort gelegene, aus dem 15. Jahrhundert stammende Kirche wurde Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen, nachdem 1899-1900 eine neue Dorfkirche errichtet worden war. Seitdem ist der Kirchhof Teil des Gutsparks. Seine Lage wird noch heute durch die erhaltenen Reste der Kirchhofsmauer sowie eine Vielzahl von Grabmalen dokumentiert. Von der ehemals den gesamten Park umgebenden Einfriedungsmauer aus Bruchstein ist noch der westliche Abschnitt erhalten. Ebenso überkommen ist der wertvolle Altgehölzbestand mit einer Vielzahl von Arten, u. a. Rot-Buche, Blut-Buche, Stiel-Eiche, Rot-Eiche, Gemeine Esche, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Hainbuche, Linde, Schwarz-Kiefer und Eibe. Das landschaftliche Wegesystem ist heute überwachsen.

Gärten waren von jeher wichtiger Bestandteil der Rittergüter. Neben dem Nutzgarten, der der Versorgung der herrschaftlichen Küche, Konditorei und Apotheke mit Obst, Gemüse, Kräutern und Heilpflanzen diente, existierte in der Regel auch ein Ziergarten, der erst als regelmäßige Anlage der Renaissance und des Barocks später als Gutspark in den freien Gestaltungsformen des Landschaftsgartens seine Ausprägung fand. Der Gutspark von Krummenhennersdorf in seiner landschaftlichen Ausgestaltung steht beispielhaft für diese Entwicklung, woraus seine gartenhistorische Bedeutung resultiert.

LfD/2019

Datierung im Kern 17. Jh., spätere Um- und Anbauten (Rittergut; 17. Jh., im Kern (Gutsarbeiterhaus); 19. Jh. (Pferdestall); um 1800 (Gutsbrennerei); 1. Hälfte 19. Jh. (Gutsscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXXVIII/96/6
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Wappler, Astrid
Beschreibung	Rittergut Krummenhennersdorf, Gutshof



Fotonummer	LXXXVIII/96/7
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Wappler, Astrid
Beschreibung	Rittergut Krummenhennersdorf, Gutshof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/9
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, Gutshof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/10
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/11
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/12
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Pferdestall



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/13
2001
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, Durchfahrtsscheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/14
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Brennerei und Schmiede



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/15
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, Durchfahrtsscheune, Rückseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVIII/96/24
2001
Wappler, Astrid
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Friedhof, Eiskeller



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 A
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 B
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, Wohnstallhäuser, Hofseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 C
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Brennerei (Nr. 4), Hofseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 D
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Pferdestall



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 E
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Durchfahrtsscheune, Hofseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 F
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Durchfahrtsscheune, Rückseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 G
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, Gutshof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 L
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Friedhof mit Friedhofsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 O
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Friedhof mit Einfriedungsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 Q
2018
Peker, Franziska
Rittergut Krummenhennersdorf, ehem. Friedhof mit Einfriedungsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08985359 S
2019
Peker, Franziska
Eiskeller

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

