

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08985396  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Boxberg/O.L.  
**Anschrift** Im Erlengrund 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Klitten \* 209/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes; exponierte Lage, Backstein, regionaltypisch, in Aussehen und Struktur erhalten, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** Ende 19. Jh. (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XC/40/20  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

