

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08985856
Kreis Görlitz
Gemeinde Horka
Anschrift Am Erlchberg 18
Gem. * Fl-stck. * Flur Biehein * 151 * 2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Zweiseithofes; in der Struktur erhaltener kleiner Hof mit landschaftstypischen Backsteingebäuden, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIX/48/16
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XCIX/48/17
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XCIX/48/18
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

