

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08985856  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Horka  
**Anschrift** Am Erlchberg 18  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Biehein \* 151 \* 2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Zweiseithofes; in der Struktur erhaltener kleiner Hof mit landschaftstypischen Backsteingebäuden, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XCIX/48/16  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/48/17  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/48/18  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

