

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08985890  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Crottendorf  
**Anschrift** Hauptstraße 118  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Walthersdorf \* 114

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus; zeittypische Klinkerfassade, mit einigem Ornament, weitgehend ursprünglich, baugeschichtliche Bedeutung

**Datierung** um 1900 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CIII/45/5  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LII/86/15A  
 Aufnahmejahr 1996  
 Fotograf Wagler  
 Beschreibung Wohnhaus, Detail: Fenster mit Schmuckornamenten



**Fotonummer** F 08985890 A  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Weser, Gerd  
 Beschreibung Wohnhaus

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

