

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08985901  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Crottendorf  
**Anschrift** Annaberger Straße 159 (bei)  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Crottendorf \* 779/1

### Kurzcharakteristik

Zufahrtsbrücke über die Zschopau; Bruchstein-Bogenbrücke, Zufahrtsbrücke zur Kehrmühle (Unterste Mühle), baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Kleine einjochige Segmentbogenbrücke mit Gewölbe aus Bruchsteinen sowie flacher Brüstung aus Bruchsteinen. Die Brücke wurde im ersten Drittel des 19. Jh. erbaut und diente der Überleitung des Fahrweges zur Kehrler-Mühle über die Zschopau. Die erhaltene, denkmalgerecht sanierte Brückenkonstruktion ist von baugeschichtlichem und technikgeschichtlichem Wert.

LfD/2020

**Datierung** 1. Drittel 19. Jh. (Straßenbrücke)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CIII/45/22  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** F 08985901 A  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Straßenbrücke über die Zschopau



**Fotonummer** F 08985901 C  
**Aufnahmejahr** 2019  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Zufahrtsbrücke über die Zschopau

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

