

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08985913  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Crottendorf  
**Anschrift** Bogenweg 272 (bei)  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Crottendorf \* 776/3

### Kurzcharakteristik

Straßenbrücke über die Zschopau; Bruchstein-Segmentbogenbrücke mit teilweise verputzten Wangen, baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Kleine einjochige Segmentbogenbrücke mit massiven, ortstypischen Wangen aus Bruchsteinen. Die Brücke wurde im ersten Drittel des 19. Jh. erbaut und diente der Überleitung des Fahrweges über die Zschopau. Aufgrund der hohen Authentizität und der zeittypischen Konstruktion von baugeschichtlichem und technikgeschichtlichem Wert.

LfD/2020

**Datierung** 1. Drittel 19. Jh. (Straßenbrücke)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CIII/46/2  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** F 08985913 A  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf** Chronisten-Crottendorf  
**Beschreibung** Straßenbrücke, Südseite




**Fotonummer** LVI/66/85  
**Aufnahmejahr** 1995  
**Fotograf** Lißner/Ehrlich/Wagler  
**Beschreibung** Straßenbrücke, Brüstung und Fahrbahn



**Fotonummer** F 08985913 B  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Straßenbrücke

**Auszug aus der Denkmalkarte**



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

