

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08986017  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Sehmatal  
**Anschrift** Karlsbader Straße 112  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Sehma \* 339/1

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Klinkerfassade mit Fachwerk, mit einigem Ornament, baugeschichtliche Bedeutung

**Datierung** 1906 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LVII/30/2  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wagler  
**Beschreibung** Wohnhaus, Ostgiebel



**Fotonummer** LVII/30/3  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wagler  
**Beschreibung** Wohnhaus, Eckansicht Rückseite



**Fotonummer** LVII/30/4  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wagler  
**Beschreibung** Wohnhaus, Detail: Stuckornamente



**Fotonummer** LVII/30/5  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wagler  
**Beschreibung** Wohnhaus, Südansicht (Straßenseite)



**Fotonummer** LVII/30/6  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wagler  
**Beschreibung** Wohnhaus, Eingangstür



**Fotonummer** CIV/77/29  
**Aufnahmejahr** 2003  
**Fotograf** Finkler, Lutz  
**Beschreibung** Wohnhaus, Straßenansicht



**Fotonummer** F 08986017 A  
**Aufnahmejahr** 2019  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnhaus - Ansicht von SO



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08986017 B**  
2019  
Weser, Gerd  
Wohnhaus - Ansicht von S



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08986017 C**  
2019  
Weser, Gerd  
Wohnhaus - Windfang

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

