Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08986017

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Sehmatal

Anschrift Karlsbader Straße 112

Gem. * Fl-stck. * Flur Sehma * 339/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Klinkerfassade mit Fachwerk, mit einigem Ornament, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 1906 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVII/30/2**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus, Ostgiebel



Fotonummer **LVII/30/3**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus, Eckansicht Rückseite



Fotonummer **LVII/30/4**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus, Detail: Stuckornamente



Fotonummer **LVII/30/5**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus, Südansicht (Straßenseite)



Fotonummer **LVII/30/6**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus, Eingangstür



Fotonummer **CIV/77/29**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Straßenansicht



Fotonummer **F 08986017 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnhaus - Ansicht von SO



Fotonummer	**F 08986017 B**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnhaus - Ansicht von S



Fotonummer	**F 08986017 C**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnhaus - Windfang

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.