Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08986115

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Elterlein, Stadt

Anschrift Kirchgasse -

Gem. * Fl-stck. * Flur Elterlein * 100

Bauwerksname Ev. Stadtkirche St. Laurentius

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof mit Einfriedungsmauer und zwei Kirchhofstoren sowie Parentationshalle auf der Friedhofserweiterung an der Geyerschen Straße; spätmittelalterliche Saalkirche mit neogotischem Südturm, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung ab 1481 (Kirche); bez. 1891 (Kirchturm); bez. 1662 (Altar); Mitte 17. Jh. (Kanzel); 17. Jh. (Bornkinnel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/57/16**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kapelle



Fotonummer **CV/57/17**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kirche, Detail



Fotonummer **LVI/84/1**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ehrlich/ Lehmann
Beschreibung Gedenkstätte an der Kirchhofmauer



Fotonummer **LVI/84/2**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ehrlich/ Lehmann
Beschreibung Kirchhofstor und Kirchhofmauer



Fotonummer **LVI/84/5**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ehrlich/ Lehmann
Beschreibung Parentationshalle



Fotonummer **DF 426 960**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Kirche und Kirchhofstor



Fotonummer **CV/57/31**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kapelle



Fotonummer **LVI/78/34**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Lehmann, Anne-Kristin
Beschreibung Kirche, Detail



Fotonummer **LVI/80/4**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Ehrlich/Bach
Beschreibung Kirche



Fotonummer **F 08986115 I**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Kapelle Eingang



Fotonummer **F 08986115 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Kirchhofeingangssituation



Fotonummer **F 08986115 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Kirche, Ansicht von Süden



Fotonummer **F 08986115 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mahnmal am Kirchhofseingang



Fotonummer **F 08986115 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Eingang Kirche



Fotonummer **F 08986115 F**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mauer im Westen des Kirchhofs



Fotonummer **F 08986115 H**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Kapelle von Süden



Fotonummer	**F 08986115 J**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	westliche Einfriedung des Kirchhofs, Ansicht von Norden




Fotonummer	**F 08986115 K**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Kapelle von Norden



Fotonummer	**F 08986115 L**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Mauer im Bereich Übergang Pfarrhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.