

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08986115
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Elterlein, Stadt
Anschrift	Kirchgasse -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Elterlein * 100
Bauwerksname	Ev. Stadtkirche St. Laurentius

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof mit Einfriedungsmauer und zwei Kirchhofstoren sowie Parentationshalle auf der Friedhofserweiterung an der Geyerschen Straße; spätmittelalterliche Saalkirche mit neogotischem Südturm, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung ab 1481 (Kirche); bez. 1891 (Kirchturm); bez. 1662 (Altar); Mitte 17. Jh. (Kanzel); 17. Jh. (Bornkinnel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CV/57/16
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kapelle



Fotonummer CV/57/17
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kirche, Detail



Fotonummer LVI/84/1
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ehrlich/ Lehmann
Beschreibung Gedenkstätte an der Kirchhofmauer



Fotonummer LVI/84/2
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ehrlich/ Lehmann
Beschreibung Kirchhofstor und Kirchhofmauer



Fotonummer LVI/84/5
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ehrlich/ Lehmann
Beschreibung Parentationshalle



Fotonummer DF 426 960
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Kirche und Kirchhofstor



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CV/57/31
2003
Finkler, Lutz
Kapelle



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVI/78/34
1996
Lehmann, Anne-Kristin
Kirche, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVI/80/4
1996
Ehrlich/Bach
Kirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 A
2019
Gühne, Dorit
Kirchhofeingangssituation



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 B
2019
Gühne, Dorit
Kirche, Ansicht von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 C
2019
Gühne, Dorit
Mahnmal am Kirchhofeingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 D
2019
Gühne, Dorit
Eingang Kirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 F
2019
Gühne, Dorit
Mauer im Westen des Kirchhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 H
2019
Gühne, Dorit
Kapelle von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 I
2019
Gühne, Dorit
Kapelle Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 J
2019
Gühne, Dorit
westliche Einfriedung des Kirchhofs, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 K
2019
Gühne, Dorit
Kapelle von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08986115 L
2019
Gühne, Dorit
Mauer im Bereich Übergang Pfarrhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

