

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08990613
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schlettau, Stadt
Anschrift	Bahnhofstraße 4
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schlettau * 543/9; 543/16; 543/17
Bauwerksname	Bahnhof Schlettau; Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz–Schwarzenberg

Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude mit Stellwerk, Güterabfertigungsgebäude und zwei Nebengebäuden eines Bahnhofs; Typenbau mit Bautyp Flügelbau-Mittelbau-Anbau der Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz–Schwarzenberg (6624; sä. BSG) eisenbahngeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1888-1889 (Empfangsgebäude); 1889 (Güterabfertigung); 1935 (Stellwerk); 1889 (Nebengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XC/148/25
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Lokschuppen, 2002 abgebrochen



Fotonummer XC/148/26
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Lokschuppen, 2002 abgebrochen



Fotonummer XC/148/27
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Lokschuppen, 2002 abgebrochen



Fotonummer XC/148/28
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Empfangsgebäude mit Stellwerk



Fotonummer XC/148/31
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Empfangsgebäude



Fotonummer XC/148/32
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung zwei Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XC/148/33

Güterabfertigungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XC/148/34

Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XC/148/35

Empfangsgebäude, strassenseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XC/148/36

Empfangsgebäude, strassenseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 722 244

1992

Petrik, Ivo

Empfangsgebäude, Gleisseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 L

2015

Machold, Bärbel

Empfangsgebäude mit Weichenverschleißhebelbank,
Straßenseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 M

2015

Machold, Bärbel

Empfangsgebäude mit Weichenverschleißhebelbank,
Straßenseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 N

2015

Machold, Bärbel

Nordwestliches Toilettenhäuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 O

2015

Machold, Bärbel

Zwei Nebengebäude südöstlich des Bahnhofs Schlettau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 P

2015

Machold, Bärbel

Zwei Nebengebäude südöstlich des Bahnhofs Schlettau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 Q
2015
Machold, Bärbel
Güterabfertigungsgebäude, unsaniert



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 R
2015
Machold, Bärbel
Empfangsgebäude (links) und Güterabfertigungsgebäude mit historischen Wagen des Bahnhofs Schlettau, Gleisansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 S
2018
Ehrentraut, Jane
Toilettenhäuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08990613 T
2018
Ehrentraut, Jane
Güterschuppen, saniert



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08990613 U
2018
Ehrentraut, Jane
Wartehalle; Empfangsgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

