Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08990643

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Schlettau, Stadt

Anschrift Schloßplatz 5; 7; 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Schlettau * 414/3; 415; 416

Bauwerksname Schloss Schlettau (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Schloss Schlettau: Schloss und Herrenhaus (Nr. 8), Pförtnerhaus (Nr. 5), Remisengebäude (Nr. 7) sowie der Schlosspark mit Teich, Wasserbecke, Grotte und Stützmauern sowie Blockhaus (wohl Bienenhaus) (siehe Sachgesamtheitsdokument gleiche Anschrift - Obj. 09302386); historisches Ensemble von baugeschichtlicher, gartengeschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, landschaftsgestaltender und regionaler Bedeutung

Datierung ab 1200 (Schloss (Rittergut)); um 1750, im Kern älter (Herrenhaus); bez. 1886 (Pförtnerhaus); um 1900, wohl Bienenhaus (Wirtschaftsgebäude); 19. Jh. (Remisengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIII/77/9**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz/Grundmann, D.
Beschreibung Pförtnerhaus



Fotonummer **XCIII/77/10**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz/Grundmann, D.
Beschreibung Schloss



Fotonummer **DF 722 425**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Schloß mit Rundturm, Hofansicht



Fotonummer **DF 722 428**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Schloß und Nebengebäude, Ansicht von SW



Fotonummer **DF 722 424**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Pförtnerhaus, Portal



Fotonummer **DF 722 433**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Remise, Hofansicht



Fotonummer **XCIII/77/17**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz/Grundmann, D.
Beschreibung Pförtnerhaus



Fotonummer **XCIII/77/16**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz/Grundmann, D.
Beschreibung Remisengebäude



Fotonummer **DF 722 431**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Schloß, Wohngebäude des S-Flügels



Fotonummer **F 08990643 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pförtnerhaus (Nr. 5) und Remisengebäude (Nr. 7)



Fotonummer **F 08990643 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Nördliche Längsseite des Pförtnerhauses



Fotonummer **F 08990643 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pförtnerhaus, Hauseingang der südlichen Längsseite



Fotonummer **F 08990643 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pförtnerhaus, Hauseingangsseite



Fotonummer **F 08990643 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Remisengebäude



Fotonummer **F 08990643 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloss und Herrenhaus, Ansicht von Westen



Fotonummer **F 08990643 G**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloss und Herrenhaus, Detailansicht Verbindungsbau



Fotonummer **F 08990643 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Herrenhaus, Rückseite



Fotonummer **F 08990643 I**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südwestliche Einfriedungsmauer entlang des Weges



Fotonummer **F 08990643 J**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Apsisartiger Anbau Nordseite des Schlosses



Fotonummer **F 08990643 K**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Park, Pavillon im Bereich des Teiches



Fotonummer **F 08990643 L**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Gesamtansicht Nordseite des Schlosses



Fotonummer **F 08990643 M**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Nordseite und Ostgiebel des Schlosses



Fotonummer **F 08990643 N**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Park, Teich mit Entenhaus



Fotonummer **F 08990643 O**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Teich mit südlicher Mauer und Pavillon



Fotonummer **F 08990643 P**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mauer im südwestlichen Bereich des Teiches



Fotonummer **F 08990643 Q**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Treppe der Festwiese zum Bereich mit Springbrunnen



Fotonummer **F 08990643 R**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Tor des nordwestlichen Zugangs



Fotonummer **F 08990643 S**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Park, Springbrunnen



Fotonummer **F 08990643 T**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Park, Grottenzugang



Fotonummer **F 08990643 U**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Park, Blick ins Innere der Grotte



Fotonummer **F 08990643 V**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Park, Brunnen



Fotonummer **F 08990643 W**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Einfriedungsmauern südlich und südöstlich des Herrenhauses



Fotonummer **F 08990643 X**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Herrenhaus, südliche Seite mit Eingangsportal



Fotonummer **F 08990643 Y**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Herrenhaus, Eingangsportal




Fotonummer **F 08990643 Z**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Blockhaus nördlich des Teiches



Fotonummer **XCIII/77/8**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz/Grundmann, D.
Beschreibung Blockhaus (wohl Bienenhaus) im Park

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.