

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08990657
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schlettau, Stadt
Anschrift	Kirchgasse 6
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schlettau * 112

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in geschlossener Bebauung; zeittypischer Putzbau mit Mansarddach, baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Das schmale Wohnhaus in der alten Ortslage 76 ist Teil der westlichen geschlossenen Bebauung der Kirchgasse überwiegend mit Ackerbürgerhäusern. Der zweigeschossige Putzbau mit hohem Mansarddach und zwei kleinen stehenden Satteldachgaupen, profiliertem Traufgesims und dreiachsiger Schauseite, weist ein weitgehend intaktes Wand-Öffnungs-Verhältnis mit Natursteingewänden auf. Der Hauseingang mit Segmentbogen ist im linken Bereich des Gebäudes angeordnet.

Zum Wirtschaftsbesitz der Müllers, die als Eigentümer in mehreren Generationen nachgewiesen sind, zählte auch eine Scheune westlich der Stadt; sie arbeiteten aber zusätzlich auch als Posamentier oder Schuhmacher und vermieteten Wohnraum.

Das Wohnhaus ist mit seiner barocken Kubatur und dem hohen Mansarddach baugeschichtlich bedeutend. Als Teil der geschlossenen Bebauung der westlichen Seite der Kirchgasse überwiegend mit Ackerbürgerhäusern kommt ihm zudem ortsgeschichtliche und stadtentwicklungsgeschichtliche Bedeutung zu.

LfD/2020

Datierung 1. Hälfte 18. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIII/77/32
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 722 332
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus, Straßenfront




Fotonummer F 08990657 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer F 08990657 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Hauseingang

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

