

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08991328
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Tannenberg
Anschrift	Pfarrer-Ackermann-Platz -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Tannenberg * 53
Bauwerksname	Christophoruskirche

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof mit Einfriedungsmauer und Friedhofserweiterung mit Einfriedungsmauer und mit zwei Grabmalen (Fam. Höffer und Fam. Hartmann); spätgotische Saalkirche mit Westturm, im Innern bedeutender spätgotischer Flügelaltar (von Christoph Walter I), baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung nach 1500 (Kirche); bez. 1736 (Kirchturm); 1521 gestiftet (Altar); 1521 (Schnitzfiguren des Altars); Anfang 16. Jh. (Triumphkreuzgruppe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCVI/36/10
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kirche



Fotonummer XCVI/36/11
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kirche, Detail



Fotonummer XCVI/36/12
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kirche



Fotonummer DF 725 287
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Kirche und Kirchhof mit Einfriedungsmauer



Fotonummer LI/2/33A
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Brunzel/Ehrlich
Beschreibung Kirche und Kirchhof



Fotonummer LI/2/34A
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Brunzel/Ehrlich
Beschreibung Kirche, Turm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LI/2/35A
1996
Brunzel/Ehrlich
Kirche, Wappen mit Initialen und Jahreszahl



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991328 A
2019
Gühne, Dorit
Kirchturm von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991328 F
2019
Gühne, Dorit
Eingangsbereich Kirche SO-Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991328 G
2019
Gühne, Dorit
Chor der Kirche von SO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991328 I
2019
Gühne, Dorit
Stützmauer im NO der Anlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991328 N
2019
Gühne, Dorit
Kirchturm von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08991328 O
2019
Gühne, Dorit
Kirche, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991328 P
2021
Epple, Silke
Sommer-Linde im Zentrum des Kirchhofs; Blick von Süden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

