Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991329

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Tannenberg

Anschrift Pfarrer-Ackermann-Platz -

Gem. * Fl-stck. * Flur Tannenberg * 50

Bauwerksname Paßklausenturm

Kurzcharakteristik

Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer; ältestes erhaltenes bauliches Zeugnis des Landkreises, mit Feldstein-Einfriedung, bauhistorische und regionalgeschichtliche Bedeutung

Datierung wahrscheinlich 13. Jh. (Wehrturm)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVI/36/15**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **XCVI/36/16**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **XCVI/36/17**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer




Fotonummer **LVI/80/36**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Ehrlich/Bach
Beschreibung Wehrturm und Einfriedungsmauer



Fotonummer **DF 725 289**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **DF 725 288**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Umfassungsmauer (Gneisbruchsteintrockenmauer) mit Eingang



Fotonummer **F 08991329 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Anlage von Osten



Fotonummer **F 08991329 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mauern im östlichen Bereich der Anlage



Fotonummer **F 08991329 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mauern im nördlichen Bereich der Anlage




Fotonummer **F 08991329 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Ansicht des Turmes von SO



Fotonummer **F 08991329 E**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Info-Tafel



Fotonummer **F 08991329 F**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mauern im NO-Bereich im Zugang zur Kirche



Fotonummer **F 08991329 G**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mauern im NO-Bereich im Zugang zur Kirche, Ansicht von Norden



Fotonummer **F 08991329 H**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Turm von NO




Fotonummer **F 08991329 I**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Turm von SW



Fotonummer **F 08991329 J**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Turmansicht von Innen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.