

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991329
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Tannenberg
Anschrift Pfarrer-Ackermann-Platz -
Gem. * Fl-stck. * Flur Tannenberg * 50
Bauwerksname Paßklausenturm

Kurzcharakteristik

Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer; ältestes erhaltenes bauliches Zeugnis des Landkreises, mit Feldstein-Einfriedung, bauhistorische und regionalgeschichtliche Bedeutung

Datierung wahrscheinlich 13. Jh. (Wehrturm)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVII/36/15**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **XCVII/36/16**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **XCVII/36/17**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **LVI/80/36**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Ehrlich/Bach
Beschreibung Wehrturm und Einfriedungsmauer



Fotonummer **DF 725 289**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Wehrturm sowie Wassergraben mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **DF 725 288**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Umfassungsmauer (Gneisbruchsteintrockenmauer) mit Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 A
2019
Gühne, Dorit
Anlage von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 B
2019
Gühne, Dorit
Mauern im östlichen Bereich der Anlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 C
2019
Gühne, Dorit
Mauern im nördlichen Bereich der Anlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 D
2019
Gühne, Dorit
Ansicht des Turmes von SO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 E
2019
Gühne, Dorit
Info-Tafel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 F
2019
Gühne, Dorit
Mauern im NO-Bereich im Zugang zur Kirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 G
2019
Gühne, Dorit
Mauern im NO-Bereich im Zugang zur Kirche, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 H
2019
Gühne, Dorit
Turm von NO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08991329 I
2019
Gühne, Dorit
Turm von SW



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991329 J
2019
Gühne, Dorit
Turmansicht von Innen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

