Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991341

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Tannenberg

Anschrift Rittergut 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Tannenberg * 50

Bauwerksname Rittergut Tannenberg

Kurzcharakteristik

Herrenhaus, drei Wirtschaftsgebäude, Scheune sowie Zufahrtsbrücke eines Rittergutes; straßenseitiges Gebäude im Innern mit bemerkenswerten Kreuzgratgewölben (ehemaliger Stall), zweibogige Bruchsteinbrücke als Zufahrt, ortsgeschichtliche, städtebauliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 19. Jh., im Kern älter (Herrenhaus); bez. 1894 (Zufahrtsbrücke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVI/37/21**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Herrenhaus, Teilansicht



Fotonummer **XCVI/37/22**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Herrenhaus, Detail



Fotonummer **XCVI/37/23**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Scheune, Hofansicht



Fotonummer **XCVI/37/24**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Östliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **XCVI/37/25**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Südliches Wirtschaftsgebäude, Hofansicht, Detail



Fotonummer **XCVI/37/26**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Süpdliches Wirtschaftsgebäude, Hofansicht, Detail



Fotonummer **XCVI/37/27**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Östliches Wirtschaftsgebäude, dahinter Herrenhaus, Ansicht von der Zufahrtsbrücke



Fotonummer **XCVI/37/28**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Südliches Wirtschaftsgebäude, Straßenansicht von Südwest



Fotonummer **XCVI/37/29**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Südliches Wirtschaftsgebäude, Straßenansicht, Detail



Fotonummer **XCVI/37/30**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Herrenhaus und Scheune




Fotonummer **IL/86/20A**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Brunzel/Wagler/Lehmann
Beschreibung Südliches Wirtschaftsgebäude, Straßenansicht von Südost



Fotonummer **LVI/80/19**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Ehrlich/Bach
Beschreibung Südliches Wirtschaftsgebäude, Straßenansicht, Haustür



Fotonummer **DF 725 271**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Südliches Wirtschaftsgebäude und rechts Scheune, Straßenansicht von SO



Fotonummer **DF 725 290**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bregulla, Siegfried
Beschreibung Zufahrtsbrücke zum Rittergut



Fotonummer **IL/86/21A**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Brunzel/Wagler/Lehmann
Beschreibung Zufahrtsbrücke zum Rittergut, alter Wassergraben, Detail



Fotonummer **F 08991341 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung östliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von Osten



Fotonummer **F 08991341 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung östliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von SW



Fotonummer **F 08991341 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung südliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von Süden



Fotonummer **F 08991341 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung südliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von Norden



Fotonummer **F 08991341 E**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung südliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von Norden



Fotonummer **F 08991341 H**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung westliches Gebäude des Rittergutes, südlicher Giebel der Scheune



Fotonummer **F 08991341 I**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung westliches Gebäude des Rittergutes, nördlicher Giebel der Scheune



Fotonummer **F 08991341 J**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung westliches Gebäude (Scheune) des Rittergutes, Ansicht von Osten



Fotonummer **F 08991341 K**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung nördliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht Giebelseite von Osten



Fotonummer **F 08991341 L**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung nördliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von Süden



Fotonummer **F 08991341 M**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung nördliches Gebäude des Rittergutes, Ansicht von Westen



Fotonummer	**F 08991341 N**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Einfahrt im Westen des Rittergutes



Fotonummer	**F 08991341 O**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Brücke im Westen des Rittergutes



Fotonummer	**F 08991341 P**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Brücke im Westen des Rittergutes




Fotonummer	**F 08991341 Q**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	südlicher Giebel des Gebäudes an der SO-Ecke des Rittergutes



Fotonummer	**F 08991341 R**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	östlicher Bereich des Rittergutes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.