Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991385

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Halsbrücke

Anschrift Untere Dorfstraße 3


Gem. * Fl-stck. * Flur Niederschöna * 629/8

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; sehr alte, hochgradig im ursprünglichen Aussehen wieder hergestellte Hofanlage, Scheune gilt als ältestes Gebäude im Kreis, baugeschichtlich, hausgeschichtlich, ortsbildprägend und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Anf. 18. Jh. (Bauernhaus); Anf. 18. Jh. (Seitengebäude); 1569 Dendro (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIV/94/23**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/24**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/25**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/26**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/27**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/28**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/31**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/98/28A**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/98/29A**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Wohnhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08991385 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes, Ansicht von Süden



Fotonummer **F 08991385 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Östliches Seitengebäude, Ansicht von Süden



Fotonummer **F 08991385 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Südöstliche Giebelseite des Wohnhauses



Fotonummer **F 08991385 D**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Nordöstliche Scheune, Hofseite



Fotonummer **F 08991385 E**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Nordöstliche Scheune und östliches Seitengebäude, Ansicht von Nordost



Fotonummer **F 08991385 F**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Westliches Seitengebäude, Hofseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.