

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991385
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Halsbrücke
Anschrift Untere Dorfstraße 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Niederschöna * 629/8

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; sehr alte, hochgradig im ursprünglichen Aussehen wieder hergestellte Hofanlage, Scheune gilt als ältestes Gebäude im Kreis, baugeschichtlich, hausgeschichtlich, ortsbildprägend und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Anf. 18. Jh. (Bauernhaus); Anf. 18. Jh. (Seitengebäude); 1569 Dendro (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIV/94/23**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/24**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/25**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/26**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/27**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/28**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XCIV/94/31**
 Aufnahmejahr 2002
 Fotograf Monstadt, B.
 Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIV/98/28A
2002
Monstadt, B.
Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines
Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIV/98/29A
2002
Monstadt, B.
Wohnhaus eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991385 A
2018
Peker, Franziska
Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines
Vierseithofes, Ansicht von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991385 B
2018
Peker, Franziska
Östliches Seitengebäude, Ansicht von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991385 C
2018
Peker, Franziska
Südöstliche Giebelseite des Wohnhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991385 D
2018
Peker, Franziska
Nordöstliche Scheune, Hofseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08991385 E
2018
Peker, Franziska
Nordöstliche Scheune und östliches Seitengebäude, Ansicht
von Nordost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991385 F
2018
Peker, Franziska
Westliches Seitengebäude, Hofseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

