

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08991385  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Halsbrücke  
**Anschrift** Untere Dorfstraße 3  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Niederschöna \* 629/8

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; sehr alte, hochgradig im ursprünglichen Aussehen wieder hergestellte Hofanlage, Scheune gilt als ältestes Gebäude im Kreis, baugeschichtlich, hausgeschichtlich, ortsbildprägend und heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Anf. 18. Jh. (Bauernhaus); Anf. 18. Jh. (Seitengebäude); 1569 Dendro (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XCIV/94/23**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **XCIV/94/24**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **XCIV/94/25**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **XCIV/94/26**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **XCIV/94/27**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **XCIV/94/28**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **XCIV/94/31**  
 Aufnahmejahr 2002  
 Fotograf Monstadt, B.  
 Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XCIV/98/28A**  
2002  
Monstadt, B.  
Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines  
Vierseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XCIV/98/29A**  
2002  
Monstadt, B.  
Wohnhaus eines Vierseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991385 A**  
2018  
Peker, Franziska  
Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines  
Vierseithofes, Ansicht von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991385 B**  
2018  
Peker, Franziska  
Östliches Seitengebäude, Ansicht von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991385 C**  
2018  
Peker, Franziska  
Südöstliche Giebelseite des Wohnhauses



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991385 D**  
2018  
Peker, Franziska  
Nordöstliche Scheune, Hofseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08991385 E**  
2018  
Peker, Franziska  
Nordöstliche Scheune und östliches Seitengebäude, Ansicht  
von Nordost



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991385 F**  
2018  
Peker, Franziska  
Westliches Seitengebäude, Hofseite

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

