Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991392

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Halsbrücke

Anschrift Schulgasse 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Niederschöna * 86

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus, Seitengebäude und Scheune sowie Torpfeiler; in seiner Struktur erhaltener Pfarrhof in Fachwerkbauweise, wegen des hohen Alters von besonderer baugeschichtlicher und hausgeschichtlicher Bedeutung, zudem heimatgeschichtlich und ortsbildprägend bedeutend

Datierung 1689 Dendro (Pfarrhaus); um 1700 (Seitengebäude); 1794 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIV/95/7**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Seitengebäude eines Pfarrhofes



Fotonummer **XCIV/95/8**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Scheune und Seitengebäude eines Pfarrhofs sowieTorpfeiler



Fotonummer **XCIV/95/9**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Pfarrhof mit Pfarrhaus, Seitengebäude und Scheune sowie Torpfeiler



Fotonummer **XCIV/95/10**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Pfarrhaus eines Pfarrhofes



Fotonummer **XCIV/95/11**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Pfarrhaus, Teilansicht



Fotonummer **F 08991392 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Pfarrhaus eines Pfarrhofes sowie Torpfeiler, Ansicht von Südwesten



Fotonummer	**F 08991392 B**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Pfarrhaus eines Pfarrhofes, Ansicht von Südosten



Fotonummer	**F 08991392 C**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Pfarrhaus eines Pfarrhofes, Türgewände an der Hofseite



Fotonummer	**F 08991392 D**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Pfarrscheune eines Pfarrhofes, Ansicht von Westen



Fotonummer	**F 08991392 E**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Pfarrscheune eines Pfarrhofes, Ansicht von Südwesten



Fotonummer	**F 08991392 F**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Seitengebäude eines Pfarrhofes, Ansicht von Süden




Fotonummer	**F 08991392 G**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Informationstafel



Fotonummer	**F 08991392 H**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Seitengebäude und Torpfeiler der Einfahrt eines Pfarrhhofes, Hofseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.