Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991461

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Halsbrücke

Anschrift Am Bergschlößchen 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Hetzdorf * 223/6

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; in der Struktur erhaltene Hofanlage mit Fachwerk-Gebäuden, baugeschichtlich, hausgeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1722 Schwelle (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVII/30/36**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer **XCVII/31/1**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **XCVII/31/2**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **XCVII/31/3**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Monstadt, B.
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Außenseite



Fotonummer **F 08991461 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Hofseite von Südosten



Fotonummer **F 08991461 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes, Hofseite von Südwesten




Fotonummer **F 08991461 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes, Hofansicht von Südosten



Fotonummer	**F 08991461 D**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes, Hofansicht von Südwesten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.