

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Obj.-Dok.-Nr. | 08991593 |
| Kreis | Mittelsachsen |
| Gemeinde | Großschirma, Stadt |
| Anschrift | Zellhäuser 6 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Reichenbach * 326/2 |

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung; regionaltypisches Wohnstallhaus mit Fachwerk-Obergeschoss, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Das in regionaltypischer Fachwerkbauweise errichtete Wohnhaus mit späterem westlichem Anbau ist Teil einer ehemaligen kleinen Bergarbeitersiedlung nördlich von Reichenbach, die wohl vor 1800 am Fuße des Zellwaldes errichtet wurde. Der Bergbau erlebte im 18. und 19. Jh. seine Blütezeit in Reichenbach und den Nachbargemeinden und trug neben der Landwirtschaft wesentlich zur Dorfentwicklung bei. Durch die steigenden Einwohnerzahlen entstanden nicht nur innerhalb der Dörfer neue Anwesen, sondern auch außerhalb der Ortschaften kleinere Siedlungen wie die der Zellhäuser. Das Wohnhaus dokumentiert in seinem Baubestand eine traditionelle Bauweise, die diese ländliche Entwicklung zum Ende des 18. Jh. exemplarisch aufzeigt. Der authentische Charakter des Fachwerkgebäudes ist erhalten und dokumentiert die Arbeits- und Lebensbedingungen der Zeit vor 1800.

Die im Winkel zum Wohnhaus stehende jüngere Scheune aus der Zeit um 1900 dokumentiert den Wandel in der landwirtschaftlichen Nutzung des Hofes und der damit einhergehenden Veränderungen. Der Putzbau mit sehr gut erhaltenem Dachstuhl und drei originalen Toröffnungen zur Hofseite bildet einen räumlichen Bestandteil des Winkelhofes.

Als letztes in seiner Grundkonstruktion erhaltenes Wohnhaus der ehemaligen Bergarbeitersiedlung „Zellhäuser“ besitzt es einen identitätsstiftenden Zeugnis- und Dokumentationswert. Die Denkmalfähigkeit beider Gebäude ergibt sich somit - zusätzlich zur baugeschichtlichen - auch aus ihrer orts- und sozialgeschichtlichen Bedeutung.

LfD/2017

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); um 1900 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCVII/34/9
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XCVII/34/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/85/10
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Balz
Beschreibung Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXII/85/11
1997
Balz
Wohnstallhaus eines Bauernhofes, Rückansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991593 A
2017
Peker, Franziska
Wohnstallhaus einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung,
hofseitige Ansicht von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08991593 B
2017
Peker, Franziska
Scheune, hofseitige Ansicht von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991593 P
2017
Peker, Franziska
Wohnstallhaus einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung, Ansicht
von Nordosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

