

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08991885
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Oberwiesenthal, Kurort, Stadt
<b>Anschrift</b>	Neudorfer Straße 43
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Hammerunterwiesenthal * 112/2; 137/4; 155; 171/5; 220
<b>Bauwerksname</b>	Kalkwerk Hammerunterwiesenthal (Sachgesamtheit)
<b>Zusätzl.-Anschrift</b>	-- <i>994/3*Oberwiesenthal</i>

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Kalkwerk Hammerunterwiesenthal: Kalkwerk mit Brennöfen, Beamtenwohnhaus, vier kleine Halden als Bergbaurelikt (100-200 m westlich des Kalkwerkes) und Bruch inklusive Teich und Stolln sowie Dammweg mit Allee (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09302357); bergbaugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1887 (Kalkofen); 1874 (Kalkbruch); 1869 (Stollen); 1889 (Beamtenwohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XCIX/25/23  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/25/24  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/25/25  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/25/26  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/25/27  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** XCIX/25/28  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XCIX/25/30**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XCIX/25/31**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 A**  
2006  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 B**  
2006  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 C**  
2006  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 198 665**  
1982  
Reinecke, Hans  
Tagebaubetrieb und abgesoffener alter Tagebau von NW gegen  
Ceske Hamry und Vysoká sec (Hoher Hau)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 198 666**  
1982  
Reinecke, Hans  
Esse eines Brennofens (um 1850), Kalksteinmühle und  
Stümpfe eines Doppelofens des Rüdersdorfer Tys (1870/74)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 D**  
2007  
Klaus, Stephan  
Beamtenwohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 E**  
2007  
Klaus, Stephan  
Beamtenwohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 F**  
2007  
Klaus, Stephan  
Beamtenwohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 G**  
2007  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 H**  
2007  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 I**  
2007  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk, Wetterschacht



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LIX/71/7A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Kalkwerk mit Brennöfen




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LIX/71/8A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Lehrpfadtafel Nr. 3 zum Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LIX/71/9A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Lehrpfadtafel Nr. 4 zum Großen Kalkbruch



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LX/14/20A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Wohnhaus, breiter Dachüberstand



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LX/14/22A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Zaunsäulen aus behauenenem Granit



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LX/14/31A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Mauerreste am alten Kalkbruch



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/1/3A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Kalksteinbruch



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/1/4A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Kalksteinbruch



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/1/5A**  
1997  
Brunzel/Ehrlich  
Kalksteinbruch



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/20**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/21**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/22**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/23**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/23**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/24**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/25**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/26**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/27**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**IL/76/28**  
1996  
Klaus, Stephan  
Kalkwerk



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 J**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Kalkwerk mit Brennöfen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 K**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Kalkwerk mit Brennöfen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 L**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Beamtenhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 M**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Halde



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302357 B**  
2019  
Weser, Gerd  
Sachgesamtheit Kalkwerk Hammerunterwiesenthal mit folgenden Einzeldenkmalen: Kalkwerk mit Brennöfen, Beamtenwohnhaus, vier kleine Halden als Bergbaurelikt und Bruch inklusive Teich und Stolln sowie Damm mit Allee



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991885 O**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Rosskastanien-Allee

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08991885
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Oberwiesenthal, Kurort, Stadt
<b>Anschrift</b>	--
<b>Gem. * Fl.-stck. * Flur</b>	Oberwiesenthal * 994/3
<b>Bauwerksname</b>	Kalkwerk Hammerunterwiesenthal (Sachgesamtheit)
<b>Zusätzl.-Anschrift</b>	-- <i>994/3*Oberwiesenthal</i>

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Kalkwerk Hammerunterwiesenthal: Kalkwerk mit Brennöfen, Beamtenwohnhaus, vier kleine Halden als Bergbaurelikt (100-200 m westlich des Kalkwerkes) und Bruch inklusive Teich und Stolln sowie Dammweg mit Allee (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09302357); bergbaugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1887 (Kalkofen); 1874 (Kalkbruch); 1869 (Stollen); 1889 (Beamtenwohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08991885 J</b>
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Kalkwerk mit Brennöfen

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

