

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08991885
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Oberwiesenthal, Kurort, Stadt
Anschrift	Neudorfer Straße 43
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hammerunterwiesenthal * 112/2; 137/4; 155; 171/5; 220
Bauwerksname	Kalkwerk Hammerunterwiesenthal (Sachgesamtheit)
Zusätzl.-Anschrift	-- <i>994/3*Oberwiesenthal</i>

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kalkwerk Hammerunterwiesenthal: Kalkwerk mit Brennöfen, Beamtenwohnhaus, vier kleine Halden als Bergbaurelikt (100-200 m westlich des Kalkwerkes) und Bruch inklusive Teich und Stolln sowie Dammweg mit Allee (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09302357); bergbaugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1887 (Kalkofen); 1874 (Kalkbruch); 1869 (Stollen); 1889 (Beamtenwohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIX/25/23
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XCIX/25/24
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XCIX/25/25
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XCIX/25/26
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XCIX/25/27
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XCIX/25/28
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIX/25/30



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIX/25/31



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 A
2006
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 B
2006
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 C
2006
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 198 665
1982
Reinecke, Hans
Tagebaubetrieb und abgesoffener alter Tagebau von NW gegen
Ceske Hamry und Vysoká sec (Hoher Hau)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 198 666
1982
Reinecke, Hans
Esse eines Brennofens (um 1850), Kalksteinmühle und
Stümpfe eines Doppelofens des Rüdersdorfer Tys (1870/74)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 D
2007
Klaus, Stephan
Beamtenwohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 E
2007
Klaus, Stephan
Beamtenwohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 F
2007
Klaus, Stephan
Beamtenwohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 G
2007
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 H
2007
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 I
2007
Klaus, Stephan
Kalkwerk, Wetterschacht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LIX/71/7A
1997
Brunzel/Ehrlich
Kalkwerk mit Brennöfen




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LIX/71/8A
1997
Brunzel/Ehrlich
Lehrpfadtafel Nr. 3 zum Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LIX/71/9A
1997
Brunzel/Ehrlich
Lehrpfadtafel Nr. 4 zum Großen Kalkbruch



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LX/14/20A
1997
Brunzel/Ehrlich
Wohnhaus, breiter Dachüberstand



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LX/14/22A
1997
Brunzel/Ehrlich
Zaunsäulen aus behauenen Granit



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LX/14/31A
1997
Brunzel/Ehrlich
Mauerreste am alten Kalkbruch



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/1/3A
1997
Brunzel/Ehrlich
Kalksteinbruch



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/1/4A
1997
Brunzel/Ehrlich
Kalksteinbruch



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/1/5A
1997
Brunzel/Ehrlich
Kalksteinbruch



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/20
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/21
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/22
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/23
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/23
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/24
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/25
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/26
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/27
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

IL/76/28
1996
Klaus, Stephan
Kalkwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 J
2019
Ehrentraut, Jane
Kalkwerk mit Brennöfen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 K
2019
Ehrentraut, Jane
Kalkwerk mit Brennöfen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 L
2019
Ehrentraut, Jane
Beamtenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 M
2019
Ehrentraut, Jane
Halde



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09302357 B
2019
Weser, Gerd
Sachgesamtheit Kalkwerk Hammerunterwiesenthal mit folgenden Einzeldenkmalen: Kalkwerk mit Brennöfen, Beamtenwohnhaus, vier kleine Halden als Bergbaurelikt und Bruch inklusive Teich und Stolln sowie Damm mit Allee



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08991885 O
2019
Ehrentraut, Jane
Rosskastanien-Allee

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	08991885
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Oberwiesenthal, Kurort, Stadt
Anschrift	--
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Oberwiesenthal * 994/3
Bauwerksname	Kalkwerk Hammerunterwiesenthal (Sachgesamtheit)
Zusätzl.-Anschrift	-- <i>994/3*Oberwiesenthal</i>

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kalkwerk Hammerunterwiesenthal: Kalkwerk mit Brennöfen, Beamtenwohnhaus, vier kleine Halden als Bergbaurelikt (100-200 m westlich des Kalkwerkes) und Bruch inklusive Teich und Stolln sowie Dammweg mit Allee (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09302357); bergbaugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1887 (Kalkofen); 1874 (Kalkbruch); 1869 (Stollen); 1889 (Beamtenwohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08991885 J
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Kalkwerk mit Brennöfen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

