Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08991991

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Jöhstadt, Stadt

Anschrift Schulweg 16 (bei)

Gem. * Fl-stck. * Flur Steinbach * 98/1; 98/2

Kurzcharakteristik

Stützmauer; Bruchsteinmauer, ortsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVI/43/36**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Hensel, Jens
Beschreibung Stützmauer



Fotonummer **LI/71/4A**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Fleischer
Beschreibung Bruchstein-Stützmauer



Fotonummer **LI/71/5A**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Fleischer
Beschreibung Bruchstein-Stützmauer




Fotonummer **LI/71/6A**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Fleischer
Beschreibung Bruchstein-Stützmauer, Detail Nische



Fotonummer **F 08991991 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.