Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08992021

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Jöhstadt, Stadt

Anschrift Hauptstraße 51

Gem. * Fl-stck. * Flur Grumbach * 287/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus mit integriertem Scheunenteil; Obergeschoss Fachwerk, in seiner Ursprünglichkeit erhalten, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Denkmaltext

Das Wohnstallhaus Hauptstraße 51 wurde in regionaltypischer Bauweise über rechteckigem Grundriss östlich des Ortszentrums von Grumbach errichtet. Im Meilenblatt von Sachsen, Berliner Exemplar von 1789 ist an diesem Ort ein Gebäude gleicher Kubatur verzeichnet, was eine Erbauung des Wohnhauses vor 1800 belegt. Das Erdgeschoss ist massiv, das Obergeschoss als zweiriegeliges Fachwerk mit wandhohen Eckstreben ausgeführt. Im Westen ist eine Holzscheune angebaut, die unter dem gemeinsamen Satteldach integriert ist. Typisch für die innere Struktur des Gebäudes ist die Dreiteilung des Grundrisses in Wohnteil, Flur und Wirtschaftsteil. Ein historischer Grundrissplan aus dem Jahr 1878 zeigt die Einteilung des Erdgeschosses in zwei Stuben mit Vorräumen, Stallung bzw. Holzschuppen und vier Kammern im Obergeschoss. Der damalige Besitzer Christian Gotthold Siegel erneuerte zu diesem Zeitpunkt den Schornstein. 1929 wurde die Zweiteilung des Wirtschaftsbereiches aufgehoben und die Decke über die gesamte Breite des Erdgeschosses erneuert. Der Zugang zum Scheunenanbau innerhalb des Hauses blieb erhalten. Der Bauherr und Erbhofbauer Guido Siegel beauftrage den Jöhstädter Baumeister Paul Müller mit dieser Aufgabe. 1938 wurde die Verbretterung am östlichen Giebel als Witterungsschutz angebracht. Das Wohnstallhaus mit integriertem Scheunenteil ist als Beispiel der Volksbauweise und der der ländlichen Lebensweise charakteristisch für ein Waldhufendorf und in seiner Ursprünglichkeit gut erhalten. Es ist daher baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung.

LfD/2021

Datierung Ende 18. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIX/23/14**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LIV/27/13**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Fleischer
Beschreibung Wohnstallhaus, Rückseite



Fotonummer **F 08992021 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus mit integriertem Scheunenteil - Ansicht von SO



Fotonummer	**F 08992021 B**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus mit integriertem Scheunenteil - Ansicht von O

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.