

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08992159
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Mildenau
<b>Anschrift</b>	Annaberger Straße 17
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Mildenau * 472a

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Obergeschoss Fachwerk, Konstruktion weitgehend erhalten, Segmentbogenportal, baugeschichtliche Bedeutung

### Denkmaltext

Im Ortszentrum von Mildenau, Annaberger Straße 17, wurde 1836 gegenüber der Neubertmühle ein heute noch authentisch erhaltenes Wohnhaus errichtet. Es handelt sich um ein zweigeschossiges Gebäude, das von einem steil geneigten Krüppelwalmdach abgeschlossen wird. Es besitzt ein massives Erd- und ein Fachwerkobergeschoss. Das sichtbare Fachwerk besteht aus einer annähernd regelmäßigen Ständer-Riegel-Konstruktion mit Eck- und Mittelstreben. Die Fensteröffnungen wurden zum überwiegenden Teil in ihrer Höhe vergrößert, wie der Vergleich mit älteren Fotos zeigt. Das Innere wird durch ein etwa mittig angelegtes Segmentbogenportal mit einem Schlussstein, auf dem die Jahreszahl 1836 und die Initialen »CGM« zu lesen sind, erschlossen. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Haus in Besitz des Spitzenverlegers Clemens Pflug, der u.a. die Esse erneuern und einen rückwärtigen Waschhausanbau errichten ließ. Die ursprünglichen räumlichen Strukturen sind noch weitgehend erhalten, so dass das Gebäude die ländliche Bauweise in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Wohnverhältnisse von Handwerksfamilien dokumentiert.

LfD/2020

**Datierung** bez. 1836 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XCIX/37/25  
**Aufnahmejahr** 2003  
**Fotograf** Finkler, Lutz  
**Beschreibung** Wohnhaus



**Fotonummer** LVI/38/2  
**Aufnahmejahr** 1995  
**Fotograf** Fleischer  
**Beschreibung** Wohnhaus



**Fotonummer** LVI/38/3  
**Aufnahmejahr** 1995  
**Fotograf** Fleischer  
**Beschreibung** Wohnhaus, Tür



**Fotonummer** F 08992159 A  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08992159 B**  
2018  
Weser, Gerd  
Einfriedung des Wohnhauses



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08992159 C**  
2018  
Weser, Gerd  
Wohnhaus - Ansicht von O



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08992159 D**  
2018  
Weser, Gerd  
Wohnhaus - Ausschnitt Haustür



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08992159 E**  
2018  
Weser, Gerd  
Schlussstein im Türstock

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

