

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08992171
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Mildenau
Anschrift Dorfstraße 78
Gem. * Fl-stck. * Flur Mildenau * 335
Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus mit Pfarrscheune und Torbogen zum Pfarrhof sowie Stützmauern; Pfarrhaus stattlicher barocker Putzbau mit Segmentbogenportal, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Neben der Mildenauer Kirche wurde 1777 das Pfarrhaus mit dazugehöriger Scheune durch den damaligen Pfarrer Johann August Eckardi errichtet. Das alte, näher zur heutigen Dorfstraße gelegene Pfarrhaus war sehr baufällig geworden. Mit dem Neubau des zweigeschossigen barocken Putzbaus mit Krüppelwalmdach musste auch die heute noch erhaltene große Terrasse gebaut werden. 1863 ließ Pfarrer Schaarschmidt das Fachwerk durch einen Massivbau ersetzen. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt zu beiden Seiten – erwähnenswert ist das Segmentbogenportal auf der Hofseite. Umfangreiche Grundrissveränderungen gab es Mitte der 1950er Jahre im Erdgeschoss, um die Raumaufteilung nach dem Bedarf der Kirchgemeinde flexibler zu gestalten. Auch wurde 1961 eine Wohnung im ersten Obergeschoss für den Kantor eingebaut. Zum Pfarrhof gehören weiterhin die westlich gelegene Bruchsteinscheune sowie der Torbogen zwischen Scheune und Kirchhofsmauer. Durch die Hanglage sind auch Stützmauern notwendig gewesen, die aus Bruchsteinen errichtet, das Ensemble optisch vervollständigen. Die baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung ergeben sich durch den authentischen Erhalt der Gebäude und ihrer Funktion in der Kirchgemeinde.

LfD/2020

Datierung bez. 1777 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIX/38/16
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrscheune



Fotonummer XCIX/38/17
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhaus




Fotonummer XCIX/38/18
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XCIX/38/21
2003
Finkler, Lutz
Einfriedungsmauer Pfarrgarten (gegenüber Dorfstraße 95)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVI/45/24
1995
Fleischer
Pfarramt, Kirche (Dorfstraße 76) und Rathaus (Rückseite, Dorfstraße 95)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVI/45/29
1995
Fleischer
Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVI/45/34
1995
Fleischer
Pfarrhaus, Hintertür



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVI/45/30
1995
Fleischer
Stützmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08992171 A
2018
Weser, Gerd
Pfarrhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08992171 B
2018
Weser, Gerd
Pfarrscheune und Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08992171 D
2018
Weser, Gerd
Pfarrscheune - Ansicht von SO

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

