

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08992197
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Mildenaу
Anschrift	Hauptstraße 112 (bei)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Arnsfeld * 657/6

Kurzcharakteristik

Seitengebäude eines Bauernhofes; Fachwerk-Scheune, Bestandteil der Ortskernbebauung, ortsbildprägend, baugeschichtliche Relevanz

Denkmaltext

Die Fachwerkscheune Hauptstraße 112 gehört zum ehemaligen Sachergut und wird auf die Mitte des 19. Jahrhunderts datiert, obgleich die Eintragung im Meilenblatt von Sachsen, Berliner Exemplar von 1789 auf eine frühere Erbauung deutet, da an gleicher Stelle ein Bau ähnlicher Kubatur verzeichnet ist. Das dazugehörige Wohnhaus stand in unmittelbarer Nähe im rechten Winkel zu Scheune. An diesem Ort befindet sich heute ein Neubau. Das ebenfalls zum Sachergut gehörende Wohnstallhaus Hauptstraße 114, welches sich ca. 25 Meter südöstlich der Scheune befindet, müsste demnach jüngeren Ursprungs sein. Die ehemalige Scheune wurde giebelständig in regionaltypischer Bauweise errichtet. Das Erdgeschoss besteht aus verputztem Bruchsteinmauerwerk mit Lüftungschlitzen, das Obergeschoss wurde als zweiriegeliges Fachwerk mit wandhohen Eckstreben errichtet. Die West- und Nordseite sind verbrettert, ebenso das östliche Giebelndreieck. Den Abschluss bildet ein steiles Satteldach. Die ehemalige Scheune zeugt aufgrund ihres Erhaltungszustand in authentischer Weise von der ländlichen Bau- und Lebensweise und ist durch seine Lage im Ortszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche ortsbildprägend bedeutsam.

LfD/2020

Datierung um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIX/39/23
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer XCIX/39/25
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer LVI/28/20
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Fleischer
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer LVI/28/21
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Fleischer
Beschreibung Seitengebäude, Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08992197 A
2018
Weser, Gerd
Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08992197 B
2018
Weser, Gerd
Seitengebäude eines Bauernhofes - Ansicht von SW



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08992197 C
2018
Weser, Gerd
Seitengebäude eines Bauernhofes - Ansicht von W

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

