

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09201313  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Reinsberg  
**Anschrift** Hauptstraße 114  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dittmannsdorf \* 73

### Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Scheune sowie Hocheinfahrt zur Scheune eines Vierseithofes; stattliche bäuerliche Wirtschaftsgebäude in Fachwerkbauweise sowie als Brücke ausgebildete Hocheinfahrt in die Scheune, singuläre Konstruktion, baugeschichtlich von besonderer Bedeutung

**Datierung** Anfang 19. Jh. (Seitengebäude); bez. 1885 (Hocheinfahrt zur Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXIX/96/29  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXIX/96/30  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 09201313 D  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Weser, Gerd  
 Beschreibung Hocheinfahrt eines Vierseithofes



**Fotonummer** F 09201313 E  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Weser, Gerd  
 Beschreibung Hocheinfahrt eines Vierseithofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

