Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201317

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Reinsberg

Anschrift Bahnhofstraße 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Dittmannsdorf * 63

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (ohne Anbau), Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes; gut erhaltene Fachwerkgebäude in landschaftstypischer Bauweise, Teil der alten Ortsstruktur, baugeschichtlich und regionalgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Drittel 18. Jh. (Scheune); 1. Drittel 18. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXV/41/2**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes, Balkenfahrt am Ostgiebel



Fotonummer **LXV/41/3**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Wohnstallhaus (ohne Anbau), Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes, Gesamtansicht




Fotonummer **F 09201317 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus (ohne Anbau), Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09201317 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus (ohne Anbau) eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.