

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09201317  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Reinsberg  
**Anschrift** Bahnhofstraße 7  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dittmannsdorf \* 63

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (ohne Anbau), Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes; gut erhaltene Fachwerkgebäude in landschaftstypischer Bauweise, Teil der alten Ortsstruktur, baugeschichtlich und regionalgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Drittel 18. Jh. (Scheune); 1. Drittel 18. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXV/41/2  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** UD Freiberg  
**Beschreibung** Scheune eines Dreiseithofes, Balkenfahrt am Ostgiebel



**Fotonummer** LXV/41/3  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** UD Freiberg  
**Beschreibung** Wohnstallhaus (ohne Anbau), Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes, Gesamtansicht



**Fotonummer** F 09201317 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnstallhaus (ohne Anbau), Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes



**Fotonummer** F 09201317 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnstallhaus (ohne Anbau) eines Dreiseithofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

