

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09201320  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Reinsberg  
**Anschrift** Hauptstraße 5 (gegenüber)  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dittmannsdorf \* 6; 182

### Kurzcharakteristik

Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach; einbogige Bruchsteinbrücke, verkehrshistorische und ortsbildprägende Bedeutung

**Datierung** Ende 18. Jh. (Zufahrtsbrücke)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXV/30/7  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** UD Freiberg  
**Beschreibung** Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach



**Fotonummer** LXV/30/8  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** UD Freiberg  
**Beschreibung** Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach



**Fotonummer** F 09201320 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Einbogige Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

